

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПромЭнергоРесурс»

115191, г. Москва, ул. Новая Заря, д. 3,
тел/факс: (495) 776-44-93, (812) 931-07-97



10.12.2010г.

г. Москва

АКТ

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт в том, что в период с 27 сентября по 24 ноября 2010 года, были проведены работы по ремонту гидроизоляции подземного паркинга по адресу: г. Москва Двинцев, д 12 корп. 1, «Двинцев плаза»

Ремонтные работы проводились гидроизоляционными материалами «НАТЛЕН-2» и полиуретановыми смолами (производство Германия) всего 186,99 м² и 91,7 м/п, путем нагнетания гидроизоляционной смеси за обделку.

После проведения работ данное помещение было обследовано – Водопроявлений не обнаружено.

Гл. инженер «Группа компаний САВАЦКИЙ»

Генеральный директор ООО «ПромЭнергоРесурс»


Жданов В.Г.

Стасов С.В.

